



# **CENNIK REGENERACJI ZACISKÓW HAMULCOWYCH**

[www.hamulcenaaprawa.pl](http://www.hamulcenaaprawa.pl)

21 LUTEGO 2020  
GAMA MICHAŁ MATUSZAK  
Ul. Ustrzycka 9, 02-141 Warszawa

Spis cen regeneracji zacisków hamulcowych obowiązuje od dnia 21.02.2020

Przy stałej współpracy **cenę ustalamy indywidualnie**. Zakłady mechaniki pojazdowej zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla firm na naszej stronie [www.hamulcenaprawa.pl](http://www.hamulcenaprawa.pl).

**Każdy zacisk otrzymuje 12 miesięcy pisemnej gwarancji.**

- Zacisk hamulcowy **tył** bez mechanizmu hamulca ręcznego od 150 zł (tłok max. 35 mm)
- Zacisk hamulcowy **tył** bez mechanizmu hamulca ręcznego od 180 zł (tłok powyżej 35 mm)
- Zacisk hamulcowy **tył** bez mechanizmu hamulca ręcznego 2 tłoki od 200 zł
- Zacisk hamulcowy **tył** bez mechanizmu hamulca ręcznego powyżej 2 tłoków od 400 zł
- Zacisk hamulcowy **tył** z mechanizmem hamulca ręcznego od 150 zł
- Zacisk hamulcowy **tył** elektryczny od 150 zł
- Zacisk **przód** 1 tłok od 180 zł / 250 zł
- Zacisk **przód** 2 tłok – od 200 zł
- Zacisk **przód** 4 tłoki – od 400 zł
- Zacisk **przód** 6 tłoków i więcej – od 500 zł
- Zacisk przód / tył ceramika 6 - 10 tłoków – od 600 zł / 700 zł
- Jarzma zacisku przód / tył – od 70 zł
- Naprawa odpowietrznika – od 70 zł
- Malowanie – od 30 zł (zobacz ceny malowania, malowania proszkowego, cynkowania itp. na naszej stronie)

**Każdorazowo przed przyjazdem prosimy o telefon celem potwierdzenia dostępności.**

**Jeżeli zacisk nie występuje w cenniku odniesieniem są ceny ogólne powyżej.**

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Alfa Romeo 147 I	T	2000 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN969, BHN966E
Alfa Romeo 156 I	T	1997 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN969, BHN966E
Alfa Romeo 159	T	1998 - 2007	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN816
Alfa Romeo 166 I	T	1998 - 2007	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474156
Alfa Romeo Brera	T	2006 - 2011	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN816
Alfa Romeo Giulietta	T	2006 - 2011	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN993E, BHN991E
Alfa Romeo GT I	T	2003 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN969
Alfa Romeo Mito I	T	2008 - 2018	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN978E
Alfa Romeo Spider	T	2006 - 2011	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN816

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Aston Martin Cygnet	T	2011 - 2013	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F83258, Bosch: 0986134237
Audi 100 C3 / C4	T	1982 - 1994	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN138E
Audi 80 B3 / B4	T	1986 - 2000	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN138E
Audi 90 B3 / B4	T	1987 - 1995	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN138E
Audi A1	T	2010 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN276
Audi A1 8X1, 8 XK	P	2010 - 2018	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Audi A2 I	T	2002 - 2005	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	34	TRW: BHQ142
Audi A3 (8L1) quattro	T	1996 - 2003	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Audi A3 (8L1) quattro	T	1996 - 2003	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHS185
Audi A3 8P1, 8P7, 8PA	P	2004 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Audi A3 I	T	1996 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Audi A3 II	T	2003 - 2013	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1137E
Audi A3 II	T	2003 - 2013	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	41	TRW: BHN198E
Audi A3 II	T	2003 - 2013	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN276
Audi A4	P	1994 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW232E
Audi A4	P	1994 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E
Audi A4 B5	T	1994 - 1998	160 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	Bosch: 0986473857
Audi A4 B5	T	1997 - 2001	160 zł	dostępny od ręki (ewentualna kaucja 120 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474831
Audi A4 B6	T	2000 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN303
Audi A4 B7	T	2004 - 2008	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN303
Audi A4 B8	T	2008 - 2015	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT335E
Audi A4B7	P	2004 - 2009	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium / staliwo	60	TRW: BHS1140E
Audi A5 (8T3)	T	2007 - 2017	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT335E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Audi A6	P	1997 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E
Audi A6 (4F2, 4F5 – Avant, C6)	P	2008 – 2010	od 600 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Alcon	8 tłoków, tarcze 420 mm	aluminium / ceramika	8x30	Alcor: 4L0615106, Triscan: 8170345052
Audi A6 (4G2, 4GC, C7)	P	2010 – 2018	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	aluminium	2x42	Brembo: F85309, Audi: 4G0615124B
Audi A6 B7	T	2010 - 2018	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT328E
Audi A6 C4	T	1994 - 1997	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN138E
Audi A6 C5	T	1997 - 2004	160 zł	dostępny od ręki (ewentualna kaucja 120 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474831
Audi A6 C5 Allroad (V8)	T	1997 - 2005	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ130
Audi A6 C5 Quattro	T	1997 - 2005	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ130
Audi A6 C5 S6	T	1997 - 2005	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ130
Audi A6 C5 T Quattro	T	1997 - 2005	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ130
Audi A6 C6	T	2004 - 2011	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium lub żeliwo	41	TRW: BHS334E, BHS335E
Audi A6 C7	P	2010 – 2018	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	4x34, 2x36	Brembo: F85306, Audi: 4H0615107D
Audi A6C6	P	2004 - 2011	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium / staliwo	60	TRW: BHS1140E
Audi A7 (4GA, 4GF)	P	2010 – 2018	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	aluminium	2x42	Brembo: F85309, Audi: 4G0615124B
Audi A7 Sportback	T	2010 - 2018	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT328E
Audi A8	P	2002 - 2010	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium / staliwo	60	TRW: BHS1140E
Audi A8 (4D2, 4D8)	T	1994 - 2000	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN140

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Audi A8 (4D2, 4D8)	P	1994 - 2000	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x43	TRW: BCT143E
Audi A8 (4E2, 4E8)	T	2002 - 2010	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT280E
Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)	P	2013 - 2018	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	4x34, 2x36	Brembo: F85306, Audi: 4H0615107D
Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)	P	2009 - 2018	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	aluminium	2x42	Brembo: F85309, Audi: 4G0615124B
Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)	T	2010 - 2018	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium	43	TRW: BHT303E
Audi Allroad (4G5, 4GD, C7)	P	2011 - 2018	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	aluminium	2x42	Brembo: F85309, Audi: 4G0615124B
Audi Avant A6 C7	P	2011 - 2018	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	4x34, 2x36	Brembo: F85306, Audi: 4H0615107D
Audi Q3 (8UB, 8UG)	T	2011 - 2018	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN962E
Audi Q5 I	T	2008 - 2017	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT335E
Audi Q7 (4LB)	P	2006 - 2015	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	2x30, 2x34, 2x38	Brembo: F85188, Audi: 7L6615123J, 7L6615123Q
Audi Q7 (4LB)	P	2006 - 2015	od 700 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	10 tłoków	aluminium / ceramika	10X30	Akebono: 4M0615107D, 4M0615105DM, 4M0615107BP
Audi Q7 (4LB)	P	2006 - 2015	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	6 tłoków	aluminium	6X30	Akebono: 4M0615105AL, 4M0615108K, 4M0615107K, 4M0615107M
Audi Q7 (4LB)	P	2006 - 2016	od 600 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Alcon	8 tłoków, tarcze 420 mm	aluminium / ceramika	8x30	Alcor: 4L0615106, Triscan: 8170345052
Audi Q7 (4LB)	T	2006 - 2016	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	2x28, 2x30	Brembo: F85190, Audi: 7L6615423G,

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Audi Q7 (4LB)	T	2006 - 2016	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x30	Brembo: F85190, Audi: 7L6615423K
Audi Q7 (4LB)	T	2006 - 2016	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x30	Brembo: F85274, Audi: 7L6615423K,
Audi Q7 (4LB)	T	2006 - 2016	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	2x28, 2x32	Brembo: F85282, Audi: 7L8615423
Audi Q7 (4MB)	T	2015 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	44	Audi: 4M0615403A
Audi Q8 (4MN)	P	2018 - ...	od 700 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	10 tłoków	aluminium / ceramika	10X30	Akebono: 4M0615107D, 4M0615105DM, 4M0615107BP
Audi TT (8N3, 8N9) quattro	T	1998 - 2006	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Audi TT (8N3, 8N9) quattro	T	1998 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHS185
Audi TT 8J3, AJ9	P	2006 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Audi TT I	T	1998 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Audi TT II	T	2006 - 2014	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	41	TRW: BHN198E
Audi TT II	T	2006 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN276
Bentley Continental	T	2003 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	Staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS1319E
BMW 1 E81, E82, E87, E88	P	2004 - 2001	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW969E
BMW 1 E81, E82, E87, E88	T	2004 - 2001	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS1104E
BMW 1 E81, E87	P	2006 - 2012	500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	2x28, 2x32, 2x36	Brembo: F06192
BMW 1 E81, E87	T	2004 - 2001	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	40	TRW: BHN819E
BMW 1 E82	T	2011 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	46	TRW: BHS914E
BMW 1 E82	T	2011 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	46	TRW: BHS914E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
BMW 1 E82 coupe, E88 Cabrio	P	2008 - 2013	500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	2x28, 2x32, 2x36	Brembo: F06192
BMW 1 E82, E87, E88	P	2005 - 2013	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	aluminium	2x42	Brembo: F06194
BMW 1 F20, F21	T	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	Brembo: F06247
BMW 1 F20, F21	P	2010 - ...	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x40	Brembo: F06241
BMW 2 F22, F23, F87	T	2012 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	Brembo: F06247
BMW 2 F22, F23, F87	P	2012 - ...	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x40	Brembo: F06241
BMW 2 F45, F46	T	2013 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	ATE	elektryczny	staliwo / żeliwo	34	BMW: 34216860005
BMW 3 (E46)	T	1997 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	40	TRW: BHN627E
BMW 3 E46	P	1999 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX468E
BMW 3 E90, E91, E92, E93	P	2006 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	57	Brembo: F06175, BMW: 34116769092
BMW 3 E90, E91, E92, E93	P	2006 - 2013	500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	2x28, 2x32, 2x36	Brembo: F06192
BMW 3 E90, E91, E92, E93	P	2006 - 2013	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	aluminium	2x42	Brembo: F06194
BMW 3 E90, E91, E92, E93	T	2006 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS1104E
BMW 3 E90, E92	T	2005 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	40	TRW: BHN819E
BMW 3 E90, E92, E93	T	2007 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	46	TRW: BHS914E
BMW 3 F30, F31, F34, F80	T	2012 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	Brembo: F06247
BMW 3 F30, F31, F34, F80	P	2012 - ...	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x40	Brembo: F06241
BMW 4 F32, F33, F36, F82, F83	T	2013 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	Brembo: F06247



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
BMW 4 F32, F33, F36, F82, F83	P	2013 - ...	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x40	Brembo: F06241
BMW 5 E60	T	2001 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS1143E
BMW 5 E60, E61	T	2001 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	46	TRW: BHS914E
BMW 5 E60, E61	P	2001 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	TRW: BHS902E
BMW 5 E60, E61	P	2001 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	TRW: BHS1147E
BMW 5 F07	T	2009 - 2017	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	44	Brembo: F06244, BMW: 34216786831
BMW 5 F07	T	2009 - 2017	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	44	Brembo: F06244, BMW: 34216786831
BMW 5 F10	P	2010 - 2016	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	Brembo: F06206, BMW: 34116786817
BMW 5 Gran Turismo F07	P	2009 - 2017	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	Brembo: F06206, BMW: 34116786817
BMW 5 Touring F11	P	2009 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	Brembo: F06206, BMW: 34116786817
BMW 6 E63, E64	T	2004 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS1143E
BMW 6 E63, E64	T	2004 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	46	TRW: BHS914E
BMW 6 E63, E64	P	2004 - 2007	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	TRW: BHS1147E
BMW 6 F12, F13	P	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	Brembo: F06206, BMW: 34116786817
BMW 7 E38	P	1994 - 2001	od 400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	2x40, 2x44	Brembo: F06108
BMW 7 E65, E66, E67	T	2001 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	46	TRW: BHS914E
BMW 7 E65, E66, E67	P	2001 - 2008	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	TRW: BHS1147E
BMW 7 F01, F02, F03, F04	T	2009 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	44	Brembo: F06244, BMW: 34216786831



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
BMW 7 F01, F02, F03, F04	T	2009 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	44	Brembo: F06244, BMW: 34216786831
BMW 7 F01, F02, F03, F04	P	2009 - 2015	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	60	Brembo: F06206, BMW: 34116786817
BMW 7(E65, E66, E67)	T	2002 - 2003	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHN1210E
BMW i3 IO1	T	2014 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	ATE	elektryczny	staliwo / żeliwo	34	BMW: 34216860005
BMW X1 E84	P	2009 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	57	Brembo: F06175, BMW: 34116769092
BMW X1 E84	T	2009 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS1104E
BMW X1 F48	T	2014 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	ATE	elektryczny	staliwo / żeliwo	34	BMW: 34216860005
BMW X3 E83	P	2003 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX468E
BMW X3 E83	P	2003 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Teves		staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS834E
BMW X4 F26	P	2015 - 2018	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F06189
BMW X5 E70	T	2007 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	44	Brembo: F06183
BMW X5 E70	P	2007 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F06189
BMW X5 E70	P	2007 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHZ902E
BMW X5 E70	P	2006 - 2013	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	Brembo: F06184, BMW: 34116776785
BMW X5 F15, F85	T	2013 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	44	Brembo: F06183
BMW X5 F15, F85	P	2013 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F06189
BMW X5 F15, F85	P	2013 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHZ902E
BMW X5 F15, F85	P	2013 - 2018	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	Brembo: F06184, BMW: 34116776785

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
BMW X6 E71, E72	P	2008 - 2014	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	Brembo: F06184, BMW: 34116776785
BMW X6 E71, E72	T	2007 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	44	Brembo: F06183
BMW X6 E71, E72	P	2007 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F06189
BMW X6 E71, E72	P	2007 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHZ902E
BMW X6 F16, F86	T	2014 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	44	Brembo: F06183
BMW X6 F16, F86	P	2014 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F06189
BMW X6 F16, F86	P	2014 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHZ902E
BMW X6 F16, F86	P	2014 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	Brembo: F06184, BMW: 34116776785
BMW Z4 (E85, E86)	T	2002 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	40	TRW: BHN627E
BMW Z4 E85, E86	P	2006 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX468E
BMW Z4 E89	P	2009 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	57	Brembo: F06175, BMW: 34116769092
Cadillac BLS	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	GM	z mechanizmem ręcznego	aluminium	38 / 40	
Chevrolet Aveo	T	2013 - ...	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Chevrolet Cruze	T	2008 - 2016	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Chevrolet Epica	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	DAC	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	Brembo: F10008
Chevrolet Evanda	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	DAC	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	Brembo: F10008
Chevrolet Lacetti	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	DAC	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	32	TRW: BHN1035E
Chevrolet Nubira	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	DAC	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	32	TRW: BHN1035E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Chevrolet Orlando	T	2012 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	41	TRW: BHS1000E
Chevrolet Trax	T	2012 - ...	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Chevrolet Volt EV150	T	2011 - ...	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Chrysler 300 M LR	P	1998 - 2004	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F11004
Chrysler 300C LX, LE	T	2004 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	PBR	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	42	Chrysler: 5142564AA, Lancia: K05142564AA
Chrysler 300C LX, LE	P	2004 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	PBR		aluminium	60	TRW: BHS1113E
Chrysler 300C LX, LE	P	2004 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	PBR		aluminium	2x42	Chrysler: 5137670AA, Lancia: K05137670AA
Chrysler Concorde / Grand Voyager III GS	P	1995 - 2001	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes		staliwo / żeliwo	60	Brembo: F11004
Chrysler Grand Voyager V RT	T	2007 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Varga		staliwo / żeliwo	43	Brembo: F11016
Chrysler Grand Voyager V RT	P	2007 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	Brembo: F37013
Chrysler Neon II	P	1999 - 2006	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes		staliwo / żeliwo	54	Chrysler: 5014429AA
Chrysler PT Cruiser	P	2000 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX383E
Chrysler PT Cruiser	T	2000 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHR271E
Chrysler Sebring JS	P	2007 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX499E
Chrysler Sebring JS	T	2007 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHZ921E
Chrysler Voyager IV RG, RS	T	2000 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	42	Brembo: F11009
Chrysler Voyager IV RG, RS	P	2000 - 2008	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1236E
Citroen C4 Grand Picasso I	T	2006 - 2013	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1203E
Citroen C4 Grand Picasso II	T	2013 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Citroen C4 I	T	2006 - 2013	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986473254

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Citroen C4 Picasso II	T	2013 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Citroen C4 Spacetourer	T	2018 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Citroen Berlingo (K9)	T	2018 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Citroen Berlingo I (MPV)	T	2002 - 2008	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHZ622
Citroen Berlingo II (B9)	T	2008 - 2018	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN936
Citroen C1	P	2005 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV705E
Citroen C1 II	P	2014 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV705E
Citroen C2 I	T	2003 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN352
Citroen C3 I	T	2002 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN352
Citroen C3 II (S.C._)	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Citroen C3 III (SX)	T	2016 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Citroen C3 Picasso (SH_)	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Citroen C4 Aircross	T	2012 - ...	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Akebono	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHZ974E
Citroen C4 Cactus	T	2014 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Citroen C4 I	T	2004 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN352
Citroen C4 II (B7)	T	2009 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN979E
Citroen C5 I / II (przednie)	P	2001 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	z mechanizmem ręcznego	staliwo / żeliwo	54 lub 57	TRW: BHZ494E
Citroen C6	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN947E
Citroen C8 I	T	2002 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN353E
Citroen C-Crosser	T	2007 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Bosch: 0986134416
Citroen DS3	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Citroen DS4	T	2011 - 2015	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN979E
Citroen DS5	T	2011 - 2015	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN979E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Citroen DS5	T	2011 - 2016	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1000E
Citroen Grand C4 Spacetourer	T	2018 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Citroen Jumper	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV648E
Citroen Jumpy II	T	2007 - 2016	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS997
Citroen Xsara I (N1)	T	1997 - 2006	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix	gładki	staliwo / żeliwo	32	TRW: BHN240E
Citroen Xsara I (N1)	T	1997 - 2006	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix	gładki	staliwo / żeliwo	32	Bosch: 0986473983
Citroen Xsara Picasso I (N68)	T	1998 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHZ622
Citroen ZX	T	1994 - 1997	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix	gładki	staliwo / żeliwo	32	TRW: BHN240E
Citroen ZX	T	1994 - 1997	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix	gładki	staliwo / żeliwo	32	Bosch: 0986473983
Dacia Dokker	P	2012 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Dacia Duster	P	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Dacia Lodgy	P	2012 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Dacia Logan	P	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Daihatsu Charade	T	2011 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	34	ATE: 11934770062
Dodge Avenger	P	2007 - 2011	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX500E
Dodge Caliber	P	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX499E
Dodge Caliber	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHZ921E
Dodge Caravan	P	2008 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1136E
Dodge Caravan	T	2008 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Varga		staliwo / żeliwo	43	Brembo: F11016
Dodge Durango WD	T	2011 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	tarcze 330 / 350	staliwo / żeliwo	48	Jeep: 68052363AB, 68052377AA
Dodge Journey	P	2008 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1136E
Dodge Journey	T	2012 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Varga	gładki, duży kwadratowy otwór lub prostokątny	staliwo / żeliwo	43 lub 45	Dodge: 68159524AA, Fiat: K68159524AA

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Dodge Neon II	P	1999 - 2006	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes		staliwo / żeliwo	54	Chrysler: 5014429AA
Dodge Nitro	P	2007 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	Brembo: F37013
Dodge Nitro	P	2006 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1136E
Fiat 500	T	2007 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ289
Fiat 500L	T	2012 - ...	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHQ924E
Fiat Brava I	T	1995 - 2001	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986134006
Fiat Bravo II	T	2007 - 2014	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986134006
Fiat Croma	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	41	TRW: BHS933
Fiat Ducato	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV648E
Fiat Ducato	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	staliwo / żeliwo	48	Bosch: 0204902000
Fiat Freemont	P	2011 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1136E
Fiat Freemont	T	2011 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Varga	gładki, duży kwadratowy otwór lub prostokątny	staliwo / żeliwo	43 lub 45	Dodge: 68159524AA, Fiat: K68159524AA
Fiat Grande Punto	T	2005 - 2009	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	36	Bosch: 0986134342
Fiat Linea I	T	2007 - 2015	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas		aluminium	38	TRW: BHN969, BHN966E
Fiat Multipla	T	1998 - 2004	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986134006
Fiat Panda	T	2004 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ289
Fiat Punto	T	1999 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ289
Fiat Punto	T	2012 - ...	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	36	TRW: BHR109E
Fiat Punto Evo	T	2009 - ...	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	36	TRW: BHR109E
Fiat Scudo II	T	2006 - 2016	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS997
Fiat Sedici	T	2006 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin	gładki	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHZ931E
Fiat Stilo I	T	2001 - 2008	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986134006
Fiat Ulysse II	T	2002 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN353E
Ford C-Max I (DM2)	T	2003 - 2010	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Ford C-Max II (DXA)	T	2010 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Ford Fiesta VI	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ317E
Ford Focus C-Max (DM2)	T	2003 - 2010	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Ford Focus I	T	1998 - 2004	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHN311
Ford Focus II	T	2004 - 2011	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN963E
Ford Focus II	T	2004 - 2011	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Ford Focus III	T	2010 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Ford Galaxy (WA6)	P	2006 - 2015	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Ford Galaxy (WA6)	T	2006 - 2015	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1102E
Ford Galaxy MK1	T	1995 - 2000	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN165
Ford Galaxy MK2	T	2000 - 2006	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN963E
Ford Galaxy MK3	T	2006 - 2015	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN963E
Ford Grand C-Max II	T	2010 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Ford Kuga I	T	2008 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN963E
Ford Kuga II	T	2013 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Ford Mondeo MK3	T	2004 - 2007	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch	poliftowy, kombi i sedan są różne	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN707, Bosch: 0204004378
Ford Mondeo MK3	T	2000 - 2004	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch	przedliftowy, kombi i sedan są różne	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN632E, BHN378E
Ford Mondeo MK4	P	2007 - 2014	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Ford Mondeo MK4	T	2007 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN963E
Ford Mustang	P	2005 - 2014	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	dwa rodzaje	aluminium	2x43	Ford: 7R33-2B119-B
Ford Mustang	T	2005 - 2014	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	różne modele	staliwo / żeliwo	43	Ford: VFC 001010V300D
Ford S-Max (WA6)	P	2006 - 2015	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Ford S-Max (WA6)	T	2006 - 2015	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1102E
Ford S-Max I	T	2006 - 2015	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN963E
Ford Tourneo Connect	T	2013 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Ford Transit Connect I	T	2013 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Ford Transit VII	T	2006 - ...	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch		staliwo / żeliwo	48	Bosch: 0204902026
Honda Accord V	T	1993 - 1997	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ119
Honda Accord VI	T	1997 - 2002	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	sedan	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN639E
Honda Accord VII	T	2002 - 2008	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	sedan	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN639E
Honda Accord VII	T	2002 - 2008	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	kombi, z mechanizmem lub bez	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN640E, BCN750E
Honda Accord VIII	T	2008 - 2015	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHZ801E
Honda Accord VIII (CU)	T	2008 - 2015	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	38	TRW: BCN750E
Honda City (GM2, GM3)	T	2008 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	sedan	staliwo / żeliwo	30	TRW: BCH720
Honda Civic Coupe	T	2005 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	Bosch: 0986135239
Honda Civic IX (FK)	T	2012 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	34	Brembo: F28127
Honda Civic V (EG, EH)	T	1991 - 1995	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP132E, Brembo: F28034
Honda Civic VI	T	1999 - 2001	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Nissin		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ207E
Honda Civic VI (MA, EJ)	T	1999 - 2001	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP132E, Brembo: F28034
Honda Civic VII	T	2001 - 2006	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ221E
Honda Civic VIII	T	2005 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	Bosch: 0986135239
Honda Civic VIII (FD, FA)	T	2005 - 2012	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	45	TRW: BCQ705E
Honda CR-V II	T	2001 - 2006	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BCN750E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Honda CRX III	T	1992 - 1998	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP132E, Brembo: F28034
Honda CR-Z	T	2010 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	Brembo: F28148
Honda Insight (ZE)	T	2009 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	Brembo: F28148
Honda Jazz II	T	2002 - 2008	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	30	TRW: BCH720
Honda Jazz III	T	2008 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	30	TRW: BCH720
Honda Jazz III (ZE28, ZE2)	T	2011 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	Brembo: F28148
Honda Legend II / III	T	1991 - 1997	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BCN750E
Honda Legend IV	T	2006 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	40	Brembo: F28106
Honda Shuttle	T	1994 - 2004	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BCN750E
Hyundai Accent III (MC)	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP210E
Hyundai Coupe (GK)	T	2002 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ201E
Hyundai Coupe (RD)	T	1996 - 2002	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ201E
Hyundai Elantra (XD)	T	2000 - 2006	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ201E
Hyundai Grand Santa Fe	T	2013 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT343E
Hyundai i30 I	T	2007 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Kasco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ327E
Hyundai i30 II (GD)	T	2015 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mobis		aluminium	34	Brembo: F30212
Hyundai i40 (VF)	T	2011 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Mando	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	KIA: 582303Z100
Hyundai ix20	T	2010 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco		staliwo / żeliwo	34	Brembo: F30175
Hyundai ix35	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ330E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Hyundai ix55	T	2008 - ...	150zł / 250zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mobis	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43/2x46	Brembo: F30164, F30151
Hyundai Lantra II (J-2)	T	1996 - 2000	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ201E
Hyundai Santa Fe II (CM)	T	2009 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT343E
Hyundai Santa Fe III (DM)	T	2012 - 2015	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT343E
Hyundai Tucson	T	2004 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ333E
Infiniti G	T	2007 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	Brembo: F56168
Infiniti M	T	2010 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	Brembo: F56168
Infiniti Q50 / Q70	T	2013 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	Brembo: F56168
Iveco Daily III	T	1999 - 2006	320 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: FA6034
Iveco Daily III	T	1999 - 2006	300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	52	TRW: BHS790E
Iveco Daily IV	T	2006 - 2011	320 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: FA6034
Iveco Daily IV	T	2006 - 2011	300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	52	TRW: BHS790E
Iveco Daily V	T	2011 - 2014	320 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: FA6034
Iveco Daily V	T	2011 - 2014	300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	52	TRW: BHS790E
Iveco Daily VI	T	2014 - ...	320 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: FA6034
Iveco Daily VI	T	2014 - ...	300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	52	TRW: BHS790E
Iveco Daily III, IV, V, VI	P	2006 - ...	od 220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	3 rodzaje wielkości tłoka	staliwo / żeliwo	2x44, 2x46, 2x48	Brembo: FA6033, Iveco: 42554991
Jaguar S-Type (X-200)	T	2004 - 2007	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	45	ATE: 11.9457-7021.2

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Jaguar XE (X760)	T	2015 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	ATE	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	Land Rover: LR061380, Brembo: F44051, Jaguar: T2H7432
Jaguar XF (X-250)	T	2008 - 2015	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	45	ATE: 11.9457-7021.2
Jaguar XF Sportbrake (X-250)	T	2012 - 2014	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	45	ATE: 11.9457-7021.2
Jaguar XJ (X-350, X-351)	T	2005 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	45	ATE: 11.9457-7021.2
Jaguar X-Type I	T	2001 - 2009	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN631E
Jeep Cherokee IV WK, WD	T	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	tarcze 330 / 350	staliwo / żeliwo	48	Jeep: 68052363AB, 68052377AA
Jeep Cherokee KK	P	2008 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	Brembo: F37013
Jeep Cherokee KK	P	2008 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1136E
Jeep Commander XH, XK	T	2005 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	Brembo: F37002
Jeep Commander XH, XK	P	2005 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes		staliwo / żeliwo	2x48	Brembo: F37005
Jeep Compass MK49	P	2006 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	Brembo: F37013
Jeep Compass MK49	P	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX499E
Jeep Compass MK49	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHZ921E
Jeep Grand Cherokee II WJ, WG	T	2005 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	Brembo: F37002
Jeep Grand Cherokee III WH, WK	T	2004 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	Brembo: F37002
Jeep Grand Cherokee III WH, WK	P	2004 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kelsey Hayes		staliwo / żeliwo	2x48	Brembo: F37005
Jeep Patriot MK47	P	2007 - ..	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX499E
Jeep Patriot MK47	T	2007 - ..	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHZ921E
Jeep Wrangler III JK	P	2007 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	Brembo: F37013
Jeep Wrangler III JK	P	2007 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	66	TRW: BHS1136E
Kia Carens II	T	2002 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1069E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Kia Cee'd, Pro Cee'd	T	2012 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mobis	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	KIA: 58310A2A30
Kia Cerato	T	2004 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ201E
Kia Clarus	T	1996 - 2001	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	KPW	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ209E
Kia Optima	T	2012 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Mando	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	KIA: 582303Z100
Kia Optima	T	2012 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Brembo: F30234
Kia Picanto	T	2004 - ...	200/250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco		staliwo / żeliwo	34	Brembo: F30073
Kia Picanto	T	2011 - ...	200/250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mobis		staliwo / żeliwo	34	Brembo: F30216
Kia Rio II (JB)	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP210E
Kia Sorento II (XM)	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT343E
Kia Soul	T	2009 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ325E
Kia Sportage (JE, KM)	T	2004 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ333E
Kia Sportage (SL)	T	2010 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Kasco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ330E
Kia Venga (YN)	T	2010 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	34	TRW: BCQ124E
Lancia Delta III	T	2008 - ...	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986134006
Lancia Kappa	T	1996 - 2001	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474156
Lancia Lybra I	T	1999 - 2005	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas		aluminium	38	TRW: BHN969, BHN966E
Lancia Musa	T	2008 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ289
Lancia Phedra I	T	2002 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN353E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Lancia Thema LX	T	2004 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	PBR	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	42	Chrysler: 5142564AA, Lancia: K05142564AA
Lancia Thema LX	P	2004 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	PBR		aluminium	2x42	Chrysler: 5137670AA, Lancia: K05137670AA
Lancia Ypsilon	T	2003 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ289
Land Rover Defender (L316)	T	1998 - 2016	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	AP Lockheed	2 tłoki bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	2x46	TRW: BHS1058E
Land Rover Defender (L316)	P	1998 - 2016	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	AP Lockheed	4 tłoki dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	4x41 lub 4x46	TRW: BHS225E, BHS592E
Land Rover Discovery II (L318)	P	1998 - 2004	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV236E
Land Rover Discovery II (L318)	T	1998 - 2004	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	45	TRW: BHU116
Land Rover Discovery III (L319)	P	2004 - 2009	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV900E
Land Rover Discovery III (L319)	T	2004 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	45	TRW: BHU340E
Land Rover Discovery IV (L319)	P	2009 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV902E
Land Rover Discovery IV (L319)	T	2009 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	45	TRW: BHU344E
Land Rover Discovery Sport (L550)	T	2014 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	ATE	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	Land Rover: LR061380, Brembo: F44051, Jaguar: T2H7432
Land Rover Freelander 1 (L314)	P	1998 - 2006	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHX152E
Land Rover Freelander 2 (L359)	T	2006 - 2014	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHR248E
Land Rover Freelander 2 (L359)	P	2006 - 2014	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Land Rover Range Rover Evoque (L538)	P	2011 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Land Rover Range Rover Evoque (L538)	P	2011 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV902E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Land Rover Range Rover Evoque (L538)	T	2011 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	ATE	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	Land Rover: LR061380, Brembo: F44051, Jaguar: T2H7432
Land Rover Range Rover Evoque (L538)	T	2011 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	43	Brembo: F24167
Land Rover Range Rover II (P38A)	P	1994 - 2002	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV236E
Land Rover Range Rover II (P38A)	T	1994 - 2002	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	45	TRW: BHU116
Land Rover Range Rover III (L322)	P	2002 - 2012	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV902E
Land Rover Range Rover III (L322)	T	2002 - 2012	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	45	TRW: BHU342E
Land Rover Range Rover IV (L405)	T	2012 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium	43	Triscan: 8170344756
Land Rover Range Rover IV (L405)	P	2012 - ...	600 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	36/38/40	Brembo: F24172
Land Rover Range Rover IV (L405)	P	2012 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV902E
Land Rover Range Rover Sport (L320)	T	2009 - 2013	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	45	TRW: BHU342E
Land Rover Range Rover Sport (L494)	P	2013 - ...	600 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	36/38/40	Brembo: F24172
Land Rover Range Rover Sport (L494)	P	2013 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV902E
Land Rover Range Rover Sprt (L494)	T	2013 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium	43	Triscan: 8170344756
Lexus ES	P	2006 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	63	Brembo: F83265
Lexus ES	T	2006 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Brembo: F83275
Lexus GS L1	P	2012 - ...	550 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics	4 tłoki	aluminium	4x43	Lexus: 47750-22460, TRW: BCT777
Lexus GS S16	T	2000 - 2004	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x40	TRW: BCN753



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Lexus GS S19	P	2005 - 2011	550 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics	4 tłoki	aluminium	4x43	Lexus: 47750-22460, TRW: BCT777
Lexus GX J12	P	2001 - 2009	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	4 tłoki	staliwo / żeliwo	4x45	TRW: BHU333E
Lexus IS C	P	2009 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	57	TRW: BCS744, Lexus: 47730-53060
Lexus IS II	P	2005 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	57	TRW: BCS744, Lexus: 47730-53060
Lexus IS III	P	2013 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	57	TRW: BCS744, Lexus: 47730-53060
Mazda 3 BK/BL	T	2008 - 2014	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Mazda 323 BJ	T	1998 - 2004	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN345E
Mazda 5 (CR19, CW)	T	2005 - 2010	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Mazda 6 GG / GH / GY	T	2002 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHZ601E
Mazda 6 GJ / GL	T	2012 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHZ973E
Mazda 626 GE	T	1991 - 1997	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	NBK	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	30	Bosch: 0986473041
Mazda 626 GF / GW	T	1997 - 2002	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN345E
Mazda 626 IV GE	T	1991 - 1997	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN504E
Mazda CX-5	T	2011 - 2017	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mazda		staliwo / żeliwo	38	Mazda: K0Y1-26-99ZA, Brembo: F49122
Mazda CX-7	T	2007 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Fomoco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHT320E
Mazda CX-9	T	2007 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Fomoco	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHT320E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Mazda MX5 I (NA)	T	1993 - 1998	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	NBK	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	32	TRW: BHN1107E
Mazda MX5 I (NB)	T	1998 - 2005	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	NBK	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	32	TRW: BHN1107E
Mazda MX5 I (NC)	T	2005 - 2014	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Nissin		aluminium	38	Mazda: NFZ72699Z
Mazda MX6 GE	T	1992 - 1997	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	NBK	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	30	Bosch: 0986473041
Mazda Premacy I	T	1999 - 2005	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN345E
Mazda RX-8 (SE, FE)	T	2003 - 2012	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		staliwo / żeliwo	43	TRW: BHT315E
Mazda Xedos 6 (CA)	T	1992 - 1994	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	NBK	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	30	Bosch: 0986473041
Mazda Xedos 9 (TA)	T	2000 - 2002	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Mercedes-Benz CLC CL203	P	2008 - 2011	od 250	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	2 tłoki	aluminium / staliwo	2x57	Bosch: 24.3571-1745.5
Mercedes-Benz CLK C209, A209	P	2002 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	aluminium	2x57	Bosch: 0986135076, Brembo: F50321
Mercedes-Benz CLK C209, A209	P	2002 - 2010	od 250	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	2 tłoki	aluminium / staliwo	2x57	Bosch: 24.3571-1745.5
Mercedes-Benz CLS C219	T	2004 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	42	Bosch: 0986134055
Mercedes-Benz klasa C S203	P	2005 - 2007	od 250	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	2 tłoki	aluminium / staliwo	2x57	Bosch: 24.3571-1745.5
Mercedes-Benz klasa C W203	P	2002 - 2007	od 250	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	2 tłoki	aluminium / staliwo	2x57	Bosch: 24.3571-1745.5
Mercedes-Benz klasa C W203, S203	P	2001 - 2007	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	aluminium	2x57	Bosch: 0986135076, Brembo: F50321

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Mercedes-Benz klasa E W211, VF211, S211	T	2002 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	42	Bosch: 0986134055
Mercedes-Benz klasa G	P	1997 - ...	od 450 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	4 tłoki	staliwo / żeliwo	4x44	Mercedes: 4614200802, ATE: 13.9441-0042.2
Mercedes-Benz klasa M ML (W163)	P	1998 - 2005	od 450 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium / staliwo	2x40, 2x44	Bosch: 0986134042, Brembo: F50178
Mercedes-Benz klasa S W221	T	2005 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	42	Bosch: 0986134055
Mercedes-Benz klasa SLK R171	P	2004 - 2011	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	aluminium	2x57	Bosch: 0986135076, Brembo: F50321
Mercedes-Benz SL (R107)	P	1976 - 1989	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	4x40	TRW: BHN211
Mercedes-Benz SL R230	T	2001 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	42	Bosch: 0986134055
Mercedes-Benz SLK R171	P	2009 - 2011	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	2 tłoki	aluminium / staliwo	2x57	Bosch: 24.3571-1745.5
Mercedes-Benz Sprinter 2-t, 3-t (901, 902, 903)	T	1995 - 2006	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	52	TRW: BHS312E
MG ZT / ZT-T	T	2001 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	40	TRW: BHN627E
Mini Cooper R50	T	2001 - 2006	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	34	TRW: BHZ463E
Mini Cooper R52	T	2004 - 2008	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	34	TRW: BHZ463E
Mini Cooper R53	T	2001 - 2006	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	34	TRW: BHZ463E
Mini Cooper R55 / R56 / R57 / R58 / R59	T	2006 - 2015	160 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		aluminium	36	TRW: BHN971
Mini Cooper R60 / R61	T	2010 - 2016	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		aluminium	38	Brembo: F06227
Mini Mini F55 / F56	T	2013 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Mando		aluminium	36	Brembo: F06234
Mitsubishi ASX	T	2010 - ...	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Akebono	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHZ974E
Mitsubishi ASX (GA_W)	T	2010 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1146E
Mitsubishi Carisma I	T	1995 - 2004	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN287E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Mitsubishi Colt CZC	T	2006 - 2009	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ257E
Mitsubishi Colt VI	T	2004 - 2012	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ257E
Mitsubishi Galant VI	T	1996 - 2004	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN519E
Mitsubishi Grandis	T	2004 - 2011	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Bosch: 0986134416
Mitsubishi Lancer VII	T	2003 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1027E
Mitsubishi Lancer VIII	T	2008 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHZ921E
Mitsubishi Lancer VIII	T	2008 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Bosch: 0986134416
Mitsubishi Outlander I	T	2003 - 2006	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1027E
Mitsubishi Outlander II (CW_W)	T	2006 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Bosch: 0986134416
Mitsubishi Outlander II (CW_W)	T	2006 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1146E
Mitsubishi Outlander III	T	2012 - ...	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Akebono	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHZ974E
Mitsubishi Pajero II	T	1990 - 2000	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo / Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48/45	TRW: BHV953E, TRW: BHU263
Mitsubishi Pajero III	T	2000 - 2007	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo / Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48/45	TRW: BHV953E, TRW: BHU263
Mitsubishi Pajero IV	P	2006 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x45	TRW: BCS752
Mitsubishi Pajero IV	P	2006 - ...		Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	staliwo / żeliwo	4x45	Brembo: F54118
Mitsubishi Pajero IV	P	2006 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x45	TRW: BCS752
Mitsubishi Pajero IV	T	2006 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo / Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48/45	TRW: BHV953E, TRW: BHU263

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Mitsubishi Pajero IV	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV954E
Mitsubishi Space Star I	T	1998 - 2005	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN287E
Nissan Almera N15	T	1995 - 2000	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin	mały wąski otwór	staliwo / żeliwo	30/34	TRW: BHQ212E TRW: BHP188E
Nissan Almera N16	T	2000 - 2006	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN806E
Nissan Almera N16	T	2000 - 2006	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN812E
Nissan Almera Tino	T	2000 - 2006	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN806E
Nissan Almera Tino	T	2000 - 2006	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN812E
Nissan Cube (Z12)	T	2010 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan Interstar I	T	2002 - 2011	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS818E
Nissan Juke (F15)	T	2010 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan Maxima QX IV	T	1997 - 2000	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1110E
Nissan Maxima QX V	T	2000 - 2003	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1110E
Nissan Murano II (Z51)	T	2008 - 2014	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	Brembo: F56168
Nissan NV400	P	2011 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV931E
Nissan NV400	T	2011 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: F59217
Nissan NV400 I	T	2011 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV933E
Nissan Pathfinder III (R51)	T	2005 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissan	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN768E
Nissan Primastar I	P	2001 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	40/45	TRW: BHN289E
Nissan Primastar I	T	2001 - 2014	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS267E
Nissan Primera P11	T	1996 - 2002	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN806E
Nissan Primera P11	T	1996 - 2002	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN812E
Nissan Primera P12	T	2001 - 2007	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	38	TRW: BHN907E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Nissan Pulsar	T	2014 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan Qashqai II (J11)	T	2013 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHN1210E
Nissan Qashqai, Qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E)	T	2007 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan Rogue	T	2007 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	Bosch: 0986135253
Nissan Sentra VII (B17)	T	2014 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan Tida (C11, SC11, C12)	T	2007 - 2012	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan Versa I	T	2008 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1061E
Nissan X-Trail (T30)	T	2001 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN1123E
Nissan X-Trail (T31)	T	2007 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	35	Bosch: 0986135253
Nissan X-Trail III (T32)	T	2014 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	Nissan: 44001-4CA0A
Opel Adam (M13)	T	2012 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	36	TRW: BHZ964E
Opel Agila A	P	2000 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHS1070E
Opel Agila B (H08)	P	2008 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW802E
Opel Ampera EV150	T	2011 - 2015	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Opel Astra G	T	1998 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	żebrowany	aluminium	34	Bosch: 0986474324
Opel Astra G	T	1998 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474326
Opel Astra G	T	1998 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ153E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Opel Astra G	T	2004 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	36	TRW: BHR148
Opel Astra G	T	2004 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN315
Opel Astra H	T	2004 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	36	TRW: BHR148
Opel Astra H	T	2004 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN315
Opel Astra J	T	2009 - 2015	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Opel Astra J sedan	T	2012 - 2015	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN315
Opel Cascada (W13)	T	2013 - ...	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Opel Combo C	T	2004 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN315
Opel Corsa C (X01)	T	2000 - 2009	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ149E
Opel Corsa D	T	2006 - 2014	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	36	TRW: BHR108E
Opel Corsa E (X15)	T	2014 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	36	TRW: BHZ964E
Opel GT	T	2007 - 2011	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	40	Brembo: F59174
Opel Insignia A (G09)	T	2008 - 2017	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, podłużny otwór, tarcze 12mm	aluminium	41	TRW: BHS1202E
Opel Insignia A (G09)	T	2008 - 2017	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, mały trójkątny otwór, tarcze 23 mm	aluminium	41	TRW: BHS1207E
Opel Meriva A	T	2002 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	36	TRW: BHR148
Opel Meriva A	T	2002 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN315
Opel Meriva B	T	2010 - 2017	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN989E
Opel Mokka / Mokka X	T	2012 - ...	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Opel Movano A	T	1998 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS818E
Opel Movano B	P	2010 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV931E
Opel Movano B	T	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: F59217
Opel Movano B	T	2010 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV933E



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Opel Signum (Z03)	T	2003 - 2008	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	bez łącznika, tarcze 20 mm	aluminium	40	TRW: BHN1174E
Opel Signum (Z03)	T	2003 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	z łącznikiem, tarcze 12 mm	aluminium	40	TRW: BHS684E
Opel Tigra TwinTop (X04)	T	2004 - 2010	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ149E
Opel Vectra C / GTS (Z02)	T	2002 - 2008	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	z łącznikiem, tarcze 20 mm	aluminium	38	TRW: BHN803
Opel Vectra C / GTS (Z02)	T	2002 - 2008	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	bez łącznika, tarcze 20 mm	aluminium	38	TRW: BHN802
Opel Vectra C kombi (Z02)	T	2003 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez łącznika, tarcze 20 mm	aluminium	40	TRW: BHN1174E
Opel Vectra C kombi (Z02)	T	2003 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	z łącznikiem, tarcze 12 mm	aluminium	40	TRW: BHS684E
Opel Vivaro I	P	2001 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	40/45	TRW: BHN289E
Opel Vivaro I	T	2001 - 2014	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS267E
Opel Zafira A	T	1999 - 2005	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474326
Opel Zafira A	T	1999 - 2005	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN315
Opel Zafira B (A05)	T	2005 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	41	TRW: BHS1000E
Opel Zafira Tourer C (P12)	T	2011 - ...	250 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	ATE: 24.3382-7002.5
Opel Zafira Tourer C (P12)	T	2011 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	41	TRW: BHS1000E
Peugeot 1007 I	T	2004 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN351
Peugeot 106 I / II	T	1991 - 2004	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	45	TRW: BHS178E
Peugeot 106 I / II	T	1997 - 2004	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP107
Peugeot 107	P	2005 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV705E
Peugeot 108	P	2014 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV705E
Peugeot 2008 I	T	2013 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Peugeot 205 I	T	1983 - 1998	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP107

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Peugeot 206 CC	T	2000 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP107
Peugeot 207	T	2006 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Peugeot 208	T	2012 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1057E
Peugeot 3008	T	2009 - 2016	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch	gładki	aluminium	38	TRW: BHN979E
Peugeot 3008 MPV	T	2011 - 2016	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		aluminium	38	TRW: BHN1000E
Peugeot 3008 SUV	T	2016 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Peugeot 306	T	1993 - 2001	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bendix		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP107
Peugeot 307	T	2000 - 2008	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	gładki	aluminium	38	Bosch: 0986473254
Peugeot 307 I (3A/C, 3E, 3B, 3H)	T	2000 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN329E
Peugeot 308	T	2018 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Peugeot 308 / 308 CC	T	2009 - 2016	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	38	TRW: BHN979E
Peugeot 308 II	T	2013 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Peugeot 4007	T	2007 - 2013	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Bosch: 0986134416
Peugeot 4008	T	2012 - ...	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Akebono	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHZ974E
Peugeot 406	T	1996 - 2004	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	33	TRW: BHN333E
Peugeot 407 I	T	2004 - 2011	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN822E
Peugeot 5008 (0U, 0E)	T	2009 - 2017	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		aluminium	38	TRW: BHN1000E
Peugeot 508 (8D, 8E)	T	2010 - 2018	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	38	ATE: 11938770902
Peugeot 508 (8D, 8E)	T	2010 - 2018	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		aluminium	38	TRW: BHN1000E
Peugeot 607 (9D, 9U)	T	2000 - 2011	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN836E
Peugeot 807 I	T	2002 - 2014	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN353E
Peugeot Boxer	T	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV648E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Peugeot Expert II	T	2006 - 2016	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS997
Peugeot Partner	T	2018 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Peugeot Partner I / II	T	1997 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki, sprawdź średnicę otworu linki hamulcowej	aluminium	38	TRW: BHN936
Peugeot RCZ	T	2010 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN979E
Peugeot Rifter	T	2018 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	Bosch	elektryczny	staliwo / żeliwo	42	Bosch: 0204794823
Porsche 911	P	1983-1989	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	2x48	ATE: 13.2481-0075.2, Porsche: 91135142503
Porsche 924, 944	T	1980-1991	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	36	ATE: 11.1361-0009.2, Porsche: 94435242900
Renault Captur J5, H5	P	2013 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Renault Clio III	T	2005 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ243E
Renault Clio III Sport (BR0/1, CR0/1)	T	2005 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Clio IV (BH)	T	2013 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW		aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Coupe	T	2008 - 2015	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	ATE: 11.3387-7027.5
Renault Espace IV	T	2002 - 2006	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHR222E
Renault Espace V (JR)	T	2015 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium	38	TRW: BHN1012E
Renault Fluence (L3)	T	2010 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Fluence (L3)	T	2010 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Fluence (L3)	P	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Renault Grand Scenic II (JM0/1)	T	2004 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Renault Grand Scenic III	T	2009 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium	38	TRW: BHN1012E
Renault Grand Scenic III	P	2009 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Renault Grand Scenic III (JZ0/1)	T	2009 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Grand Scenic III (JZ0/1)	T	2009 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHQ281E
Renault Grand Scenic III (JZ0/1)	T	2009 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Kadjar (HA, HL)	T	2015 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHN1210E
Renault Kangoo II	T	2008 - ...	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN920
Renault Laguna II	T	2001 - 2007	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHR222E
Renault Laguna III	T	2007 - 2015	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	ATE: 11.3387-7027.5
Renault Latitude L70	T	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	ze wspornikiem	aluminium	38	ATE: 11.9387-7035.2
Renault Master II	T	1998 - 2010	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS818E
Renault Master III	P	2010 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x48	TRW: BHV931E
Renault Master III	T	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło bliźniacze	staliwo / żeliwo	60	Brembo: F59217
Renault Master III	T	2010 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	koło pojedyncze	staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV933E
Renault Megane CC (EZ)	T	2010 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Megane CC (EZ)	P	2010 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Renault Megane I (KA)	T	1995 - 2003	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ155E
Renault Megane II	T	2002 - 2009	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHR222E
Renault Megane II (BM, CM, EM, KM, LM)	T	2002 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW		aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Megane II (BM0/1, CM0/1)	T	2001 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Megane II Sport (BM0/1)	P	2005 - ...	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x40	Brembo: F68090
Renault Megane II Sport (BM0/1)	T	2001 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHR222E
Renault Megane III	P	2008 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Renault Megane III coupe (DZ0/1)	T	2008 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Megane III liftback (KZ, DZ, BZ)	T	2008 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW		aluminium	34	TRW: BHQ288E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Renault Megane IV Grandtour	T	2016 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW		aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Megane IV liftback	T	2015 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW		aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Modus I	T	2004 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ243E
Renault Scenic (JA)	T	1996 - 2001	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ155E
Renault Scenic I (MPV, JA, FA)	T	1999 - 2003	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ155E
Renault Scenic II (JM)	T	2003 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Scenic II (JM0/1)	T	2003 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHQ281E
Renault Scenic II (JM0/1)	T	2003 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Scenic III	T	2009 - 2016	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	aluminium	38	TRW: BHN1012E
Renault Scenic III	P	2009 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW1041E
Renault Scenic III (JZ)	T	2009 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Scenic III (JZ0/1)	T	2009 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN938E
Renault Thalia I (LB)	T	2002 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ243E
Renault Trafic II	P	2001 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	2 tłoki	staliwo / żeliwo	40/45	TRW: BHN289E
Renault Trafic II	T	2001 - 2014	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS267E
Renault Twingo II (CN)	T	2008 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Renault Vel Satis	T	2002 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHR222E
Renault Wind (E4M)	T	2010 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	34	TRW: BHQ288E
Rover 200 (XW, RF)	T	1995 - 2000	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP102E
Rover 25 (RF)	T	1999 - 2005	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP102E
Rover 400 (RT, XW)	T	1995 - 2000	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP102E
Rover 45 (RT)	T	2000 - 2005	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP102E
Rover 600	T	1993 - 1999	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ119
Rover 76 (RJ)	T	1999 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	40	TRW: BHN627E
Rover Streetwise	T	2003 - 2005	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP102E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Saab 9 3 (YS3F, E79,D79, D75)	T	2002 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	z łącznikiem, tarcze 12 mm	aluminium	38	TRW: BHS1412E
Saab 9 3 (YS3F, E79,D79, D75)	T	2002 - 2015	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	z łącznikiem, tarcze 20 mm	aluminium	38	TRW: BHN697E
Saab 9 3 (YS3F, E79,D79, D75)	T	2002 - 2015	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	ATE	z łącznikiem, tarcze 18 mm	aluminium	40	TRW: BHS684E
Saab 9-3 X	T	2009 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	z łącznikiem, tarcze 12 mm	aluminium	38	TRW: BHS1412E
Saab 9-5 (YS3G)	T	2010 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki, podłużny otwór	aluminium	41	TRW: BHS1202E
Seat Alhambra I	T	1996 - 2010	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN165
Seat Alhambra II (710 / 711)	T	2010 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN962E
Seat Altea	T	2004 - 2015	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN198E
Seat Altea 5P1	P	2004 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Seat Altea I	T	2004 - 2015	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Seat Altea I	T	2004 - 2015	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	34	TRW: BHQ142
Seat Altea XL	T	2004 - 2015	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Seat Altea XL	T	2006 - ...	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Seat Altea XL	T	2006 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Seat Altea XL 5P5, 5P8	P	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Seat Arosa	T	2000 - 2004	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	34	TRW: BHQ142
Seat Arosa	P	2000 - 2004	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW229E
Seat Cordoba I	T	1997 - 2002	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Seat Cordoba II	T	2002 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN303
Seat Exeo	T	2008 - 2013	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	34	TRW: BHQ142
Seat Exeo 3R2, 3R5	P	2008 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW232E
Seat Exeo 3R2, 3R5	P	2008 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Seat Exeo 3R2, 3R5	P	2008 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium / staliwo	60	TRW: BHS1140E
Seat Ibiza II	T	1996 - 2002	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Seat Ibiza III	T	2002 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Seat Ibiza IV	T	2008 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Seat Ibiza IV 6J5, 6P1, 6P5, 6J8, 6P8	P	2013 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Seat Leon (1M1, 1M2)	T	1999 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHS185
Seat Leon (1M1, 1M2)	T	1999 - 2006	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Seat Leon 1P1	P	2005-2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Seat Leon I	T	1999 - 2005	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Seat Leon II	T	2005 - 2013	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Seat Leon II	T	2005 - 2012	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Seat Leon II	T	2005 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Seat Toledo II	T	1998 - 2004	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Seat Toledo II (1M2) - 20VT	T	2000 - 2010	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Seat Toledo III	T	2013 - ...	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Seat Toledo III	T	2004 - 2009	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Seat Toledo III	T	2004 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38/41	TRW: BHN276
Seat Toledo III 5P2	P	2005 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Seat Toledo III Cupra	T	2013 - ...	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1137E
Seat Toledo IV KG3	P	2012 - 2019	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Fabia I	T	1999 - 2008	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN276
Skoda Fabia II 542, 545	P	2010 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Fabia III Nj3, Nj5	P	2014 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Octavia I	T	1996 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Skoda Octavia I (1U2, 1U5)	T	1996 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHS185



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Skoda Octavia II	T	2004 - 2013	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Skoda Octavia II	T	2004 - 2013	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Skoda Octavia II	T	2004 - 2013	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Skoda Octavia II 1Z3, 1Z5	P	2004 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Octavia III	T	2012 - ...	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN198E
Skoda Rapid	T	2012 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN276
Skoda Rapid NH3, NH1	P	2012 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Roomster 5J	P	2010 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Roomster I	T	2006 - 2015	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	38	Bosch: 0986474831
Skoda Superb I	T	2001 - 2008	160 zł	dostępny od ręki (ewentualna kaucja 120 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Skoda Superb I	P	2001 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E
Skoda Superb II	T	2008 - 2015	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Skoda Superb II	T	2008 - 2015	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Skoda Superb II 3T4, 3T5	P	2008 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Yeti 5L	P	2009 - 2017	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Skoda Yeti I	T	2009 - 2017	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Skoda Yeti I	T	2009 - 2017	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Skoda Yeti I	T	2009 - 2017	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Smart (450, 452)	P	2002 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	42	TRW: BHS1395E
Smart Forfour (454)	T	2004 - 2006	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ257E
Subaru Forester SF	T	1998 - 2002	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1037E
Subaru Forester SG	P	2002 - 2005	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Subaru Forester SG	T	2002 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1037E
Subaru Forester SH	P	2008 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Subaru Forester SH	T	2008 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1217E
Subaru Forester SJ	T	2013 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	H+B Jakoparts: J3217019
Subaru Forester SJ	P	2013 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Subaru Forester SJ	P	2013 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x43	Brembo: F78032
Subaru Impreza GG / GD	T	2000 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1037E
Subaru Impreza GG, GP, GR, GH, G3, GD	P	2000 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Subaru Impreza GR, GH, G3	T	2008 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1217E
Subaru Justy III (G3X)	P	2003 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHS1070E
Subaru Legacy IV BL, BP	T	2003 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1180E
Subaru Legacy IV BL, BP	P	2003 - 2009	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Subaru Legacy IV kombi BP	P	2003 - 2009	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x43	Brembo: F78032
Subaru Legacy V BM	P	2009 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Subaru Outback BL, BP	T	2003 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1180E
Subaru Outback BL, BP, BR	P	2003 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Subaru Outback BR	P	2009 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x43	Brembo: F78032
Subaru Trezia	P	2011 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E
Subaru Trezia	T	2011 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F83258, Bosch: 0986134237
Subaru Tribeca	T	2005 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHB1181E
Subaru Tribeca	P	2005 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x43	Brembo: F78032
Subaru WRX GJ	T	2014 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1217E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Subaru XV GP	T	2012 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	H+B Jakoparts: J3217019
Subaru XV GP	P	2012 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x42	TRW: BHT273E
Suzuki Alto	P	2004 - 2008	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		staliwo / żeliwo	51	TRW: BHS1070E
Suzuki Baleno EG	T	1996 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP196E
Suzuki Grand Vitara I (FT, HT)	P	1998 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHZ100
Suzuki Grand Vitara II	T	2009 - 2015	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	43	Brembo: F56168
Suzuki Ignis I	P	2000 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		staliwo / żeliwo	51	TRW: BHS1070E
Suzuki Ignis I	P	2003 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHS1070E
Suzuki Impreza GP	T	2012 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	H+B Jakoparts: J3217019
Suzuki Splash	P	2008 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW802E
Suzuki Swift II	T	1989 - 2001	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico	nie każdy nadaje się do regeneracji	aluminium	30	Suzuki: 5540164B00
Suzuki Swift III	P	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW802E
Suzuki Swift III	T	2006 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHZ931E
Suzuki Swift IV (FZ, NZ)	P	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		staliwo / żeliwo	54	Suzuki: 5540164B00
Suzuki Swift IV (FZ, NZ)	T	2010 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F79052
Suzuki SX4 (EY, GY, RW)	P	2006 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX549E
Suzuki SX4 (EY, GY, RW)	T	2006 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Nissin		staliwo / żeliwo	34	TRW: BHZ931E
Suzuki SX4 S-Cross (JY)	T	2013 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F79052
Suzuki Vitara (ET, TA, TD)	P	1996 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHZ100
Suzuki Vitara (LY)	T	2015 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F79052
Suzuki WagonR liftback	P	2003 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHS1070E
Toyota Auris E15	P	2006 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Toyota Auris E15	T	2006 - 2013	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł). Cena zacisku wynosi 200 zł lub 350 zł, uzależnione jest to od stanu aluminiowego kołnierza pod dźwignią hamulca ręcznego.	Bosch		aluminium	36	TRW: BHR250E
Toyota Auris E15	P	2007 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX590E
Toyota Auris E15	P	2010 - 2012	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BCS716
Toyota Auris E18	T	2012 - 2018	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł). Cena zacisku wynosi 200 zł lub 350 zł, uzależnione jest to od stanu aluminiowego kołnierza pod dźwignią hamulca ręcznego.	Bosch		aluminium	36	TRW: BHR250E
Toyota Auris E18	P	2012 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX590E
Toyota Auris E18	P	2012 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BCS716
Toyota Avensis T22	T	1997 - 2003	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN904E
Toyota Avensis T22	P	1997 - 2003	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	2x40	TRW: BHN566E
Toyota Avensis T22	T	1997 - 2003	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas		aluminium	38	Bosch: 0986473993
Toyota Avensis T25	P	2003 - 2009	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX520E
Toyota Avensis T25	T	2003 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	38	TRW: BHN1023E
Toyota Avensis T27	T	2009 - 2018	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		aluminium	38	TRW: BHX589E
Toyota Avensis T27	P	2009 - 2018	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX590E
Toyota Aygo B1	P	2005 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV705E
Toyota Aygo B2	P	2014 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	48	TRW: BHV705E
Toyota Camry	P	2006 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	63	Brembo: F83265
Toyota Camry	T	2006 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	Brembo: F83275
Toyota Camry V1 i V2	T	1991 - 2002	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN904E
Toyota Celica Coupe	P	1999 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX366E
Toyota Celica T20	P	1993 - 1999	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	2x40	TRW: BHN566E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Toyota Corolla E9	T	05.1987 - 09.1994	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP166E
Toyota Corolla E10	T	05.1992 - 11.1999	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP166E
Toyota Corolla E11	T	04.1997 - 06.2002	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP166E
Toyota Corolla E11	T	04.1997 - 06.2002	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Akebono	nie każdy nadaje się do regeneracji	staliwo / żeliwo	35	TRW: BHN337E
Toyota Corolla E12	T	2002 - 2007	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHZ130
Toyota Corolla E12	T	2002 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	34	TRW: BHQ306E
Toyota Corolla E12	P	2002 - 2007	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX366E
Toyota Corolla E15	P	2006 - 2014	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E
Toyota Corolla E15	T	2006 - 2013	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł). Cena zacisku wynosi 200 zł lub 350 zł, uzależnione jest to od stanu aluminiowego kołnierza pod dźwignią hamulca ręcznego.	Bosch		aluminium	36	TRW: BHR250E
Toyota Corolla E18, ZRE1	T	2006 - 2018	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł). Cena zacisku wynosi 200 zł lub 350 zł, uzależnione jest to od stanu aluminiowego kołnierza pod dźwignią hamulca ręcznego.	Bosch		aluminium	36	TRW: BHR250E
Toyota Corolla E18, ZRE1	P	2006 - 2018	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E
Toyota Corolla Verso	T	2004 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	aluminium	38	TRW: BHN1023E
Toyota Corolla Verso	P	2004 - 2009	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Bosch		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX520E
Toyota Corolla Verso E12	P	2001 - 2004	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX366E
Toyota Corolla Verso E12	T	2001 - 2004	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHZ130
Toyota Hilux VII N1, N2, N3	P	2005 - 2015	450 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	4 tłoki	staliwo / żeliwo	4x43	TRW: BHS1512E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Toyota IQ J1	T	2009 - 2015	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F83258, Bosch: 0986134237
Toyota Land Cruiser 200	P	2008 - ...	od 450 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	4x51,1	TRW: BHS780
Toyota Land Cruiser Prado J12	P	2002 - 2010	400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	4 tłoki	staliwo / żeliwo	4x45	TRW: BHU333E
Toyota Mirai	P	2014 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BCS716
Toyota Prius Plus W4	P	2011 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BCS716
Toyota Prius W1	P	2000 - 2004	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Aisin		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX366E
Toyota Prius W2	T	2003 - 2009	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	36	TRW: BHZ130
Toyota RAV III	T	2005 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BCN716
Toyota RAV III	P	2005 - 2013	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BCS716
Toyota RAV IV	T	2012 - 2018	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	38	TRW: BCN716
Toyota RAV IV	P	2012 - 2018	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BCS716
Toyota Urban Cruiser P1	P	2007 - 2016	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E
Toyota Urban Cruiser P1	T	2007 - 2016	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F83258, Bosch: 0986134237
Toyota Verso R2	P	2009 - 2018	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX590E
Toyota Verso S P12	P	2010 - 2016	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E
Toyota Verso S P12	T	2010 - 2016	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F83258, Bosch: 0986134237
Toyota Yaris I (P13)	P	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	ATE: 24354195705
Toyota Yaris I (P13)	T	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	34	ATE: 11934770062
Toyota Yaris I (P9)	T	2005 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		aluminium	34	ATE: 11934770062
Toyota Yaris I (P9)	T	2005 - 2014	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Tokico		aluminium	34	Brembo: F83258, Bosch: 0986134237
Toyota Yaris I (P9)	P	2005 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	ATE: 24354195705



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Toyota Yaris P1	T	1999 – 2005	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Sumitomo	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	30	TRW: BHP217E
Toyota Yaris P13	P	2012 - ...	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Advics		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1108E
Volkswagen Beetle	T	2011 - ...	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN276
Volkswagen Beetle	T	2011 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Beetle 5C1, 5C2, 5C7, 5C8	P	2011 - 2018	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Bora (1J2, 1J6) - V5, V6, 4motion	T	1998 - 2005	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Volkswagen Bora (1J2, 1J6) - V5, V6, 4motion	T	1998 - 2005	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHS185
Volkswagen Bora I	T	1998 - 2013	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Caddy III typ 2KA	T	2004 - 2015	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN961
Volkswagen Caddy III typ 2KA, 2KB	P	2004 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen CC (357)	T	2008 - 2012	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN962E
Volkswagen CC (358)	T	2011 - 2016	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen CC 358	P	2011 - 2016	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Eos 1F7, 1F8	P	2006 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Eos I	T	2005 - 2015	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Volkswagen Eos I	T	2005 - 2015	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Volkswagen Eos I	T	2005 - 2015	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHN198E
Volkswagen Golf III	T	1992 - 1999	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji				38/41	TRW: BHN276
Volkswagen Golf IV (1J1, 1J5) - V5, V6, GTI, 4motion	T	1997 - 2006	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas / TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHS185
Volkswagen Golf IV (1J1, 1J5) - V5, V6, GTI, 4motion	T	1997 - 2006	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Volkswagen Golf IV 1J1, 1J5,	P	1997 - 2006	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Golf Plus	T	2005 - 2013	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E



Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Volkswagen Golf Plus	T	2005 - 2013	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN318
Volkswagen Golf V	T	2003 - 2009	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Volkswagen Golf V	T	2003 - 2009	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Golf V 1K1, 1K5	P	2003 - 2009	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Golf VI	T	2008 - 2013	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Volkswagen Golf VI	T	2008 - 2013	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Volkswagen Golf VI	T	2008 - 2013	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Golf VI 5K1, 517, AJ5	P	2008 - 2016	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Jetta III	T	2005 - 2010	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Volkswagen Jetta III	T	2005 - 2010	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Jetta III 1K2	P	2005 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Jetta IV	T	2010 - ...	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Jetta IV	T	2010 - ...	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	34	TRW: BHQ142
Volkswagen Jetta IV 162, 163, AV3, AV2	P	2010 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen LT 28-35, 28-46	T	1996 - 2006	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch	bez mechanizmu ręcznego	staliwo / żeliwo	52	TRW: BHS312E
Volkswagen Lupo	T	1999 - 2005	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	34	TRW: BHQ134E
Volkswagen Lupo	P	1999 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW229E
Volkswagen Multivan V	T	2003 - 2015	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS330E
Volkswagen Multivan V	P	2003 - 2015	od 220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	1 tłok	Staliwo / żeliwo	60 mm	Brembo: F85182, Audi: 7H0615123A
Volkswagen Multivan VI	T	2015 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS330E
Volkswagen New Beetle (9C1, 1C1) - V5, 4motion	T	2000 - 2010	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki, tarcze 22 mm	aluminium	38	TRW: BHN282
Volkswagen New Beetle I	T	1997 - 2010	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	41	TRW: BHN961
Volkswagen Passat 362	P	2010 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Passat 3B2	P	1996 - 2000	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW232E
Volkswagen Passat 3B2	P	1996 - 2000	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Volkswagen Passat 3B3	P	2000 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW232E
Volkswagen Passat 3B3	P	2000 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E
Volkswagen Passat 3C2	P	2005 - 2010	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Passat 4motion Syncro	T	1996 - 2000	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ131
Volkswagen Passat 4motion V5, W8	T	2000 - 2005	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ131
Volkswagen Passat 4motion V6	T	1996 - 2000	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ131
Volkswagen Passat 4motion VR5	T	2000 - 2005	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	gładki, tarcze wentylowane	aluminium	43	TRW: BHQ131
Volkswagen Passat Alltrack (365)	T	2012 - 2014	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS1226E
Volkswagen Passat Alltrack 365	P	2012 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Passat B4	T	1993 - 1997	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji				38	Bosch: 0986474831
Volkswagen Passat B6 (3C2, 3C5)	T	2005 - 2010	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN962E
Volkswagen Passat B7 (362, 365)	T	2010 - 2014	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN962E
Volkswagen Passat CC 357	P	2008 - 2012	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Passat Variant 365	P	2010 - 2014	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Passat Variant 3B5	P	1997 - 2000	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW232E
Volkswagen Passat Variant 3B5	P	1997 - 2000	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E
Volkswagen Passat Variant 3B6	P	2000 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW232E
Volkswagen Passat Variant 3B6	P	2000 - 2005	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	57	TRW: BHX187E
Volkswagen Passat Variant 3C5	P	2005 - 2011	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Plus 5M1, 521	P	2005 - 2013	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Volkswagen Polo 6N1, 6N2	P	1994 - 2001	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW229E
Volkswagen Polo 6R1, 6C1, 6R	P	2009 - ...	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Polo III	T	1996 - 2002	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	Lucas	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN276
Volkswagen Polo IV	T	2001 - 2012	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Scirocco	T	2008 - 2017	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN198E
Volkswagen Scirocco	T	2008 - 2017	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN198E
Volkswagen Scirocco	T	2008 - 2017	150 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	żebrowany	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Scirocco 137, 138	P	2008 - 2017	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Sharan MK1	T	1995 - 2010	150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Lucas	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN165
Volkswagen Sharan MK2 (7N1, 7N2)	T	2010 - ...	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	41	TRW: BHN962E
Volkswagen Tiguan I (5N_)	T	2007 - 2018	od 150 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji. Naprawa korpusu 150 zł, naprawa silnika lub jego wymiana + 250 zł - 600 zł	TRW	elektryczny	staliwo / żeliwo	4x30	Brembo: F85190
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	P	2002 - 2010	od 400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x46	Brembo: F85276, Audi: 7L6615123R
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	P	2002 - 2010	od 220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	1 tłok	Staliwo / żeliwo	60 mm	Brembo: F85182, Audi: 7H0615123A
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	T	2007 - 2010	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x30	Brembo: F85190, Audi: 7L6615423K
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	T	2006 - 2016	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	2x28, 2x30	Brembo: F85190, Audi: 7L6615423G,
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	P	2006 - 2016	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	Aluminium	2x34, 2x36, 2x38	Brembo: F85186, Audi: 7L6615123H
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	T	2006 - 2016	od 300 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x30	Brembo: F85274, Audi: 7L6615423K,
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	P	2006 - 2016	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	Aluminium	6x36	Brembo: F85280, Audi: 7L6615123S
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	T	2006 - 2016	od 250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	2 tłoki	Aluminium	2x44	Brembo: F85278, Audi: 7L6615423J
Volkswagen Touareg (7LA, 7L6, 7L7)	T	2006 - 2016	od 500 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	6 tłoków	aluminium	2x30, 2x34, 2x38	Brembo: F85188, Audi: 7L6615123J, 7L6615123Q

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Volkswagen Touareg (7P5, 7P6)	P	2010 - 2018	od 400 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	4 tłoki	aluminium	4x46	Brembo: F85276, Audi: 7L6615123R
Volkswagen Touran 1T1, 1T2, 1T3	P	2003 - 2015	180 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE		staliwo / żeliwo	54	TRW: BHW675E
Volkswagen Touran I	T	2003 - 2010	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN198E
Volkswagen Touran I	T	2003 - 2010	160 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 100 zł)	TRW	gładki	aluminium	38	TRW: BHN1137E
Volkswagen Touran II	T	2010 - 2015	170 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	Bosch	duży kwadratowy otwór	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN198E
Volkswagen Transporter T3	P	1979 - 2002	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x54	TRW: BCW102E
Volkswagen Transporter T4	P	1990 - 2003	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	2 tłoki	staliwo / żeliwo	2x54	TRW: BCW102E
Volkswagen Transporter T4	P	1990 - 2003	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS110E
Volkswagen Transporter T4	T	1990 - 2003	200 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	TRW		staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN173
Volkswagen Transporter T5	T	2003 - 2015	220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS110E
Volkswagen Transporter T5	T	2003 - 2015	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS330E
Volkswagen Transporter VI	T	2015 - ...	200 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW		staliwo / żeliwo	41	TRW: BHS330E
Volkswagen Transporter VI	T	2015 - ...	od 220 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Brembo	1 tłok	Staliwo / żeliwo	60 mm	Brembo: F85182, Audi: 7H0615123A
Volvo C30 I	T	2006 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Volvo C30 I	T	2008 - 2014	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Volvo C70 II	T	2005 - 2013	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Volvo S40 I	T	1995 - 2004	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Volvo S40 I (644)	T	1999 - 2003	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN287E
Volvo S40 II	T	2004 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Volvo S40 II	T	2004 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Volvo S60 I 384	P	2000 - 2010	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		aluminium / staliwo	60	Bosch: 0986134260
Volvo S60 II (134)	P	2010 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Volvo S80 II (124)	P	2006 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Volvo V40 I	T	1995 - 2004	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E

Model pojazdu	Przód / Tył	Rocznik	Cena	Informacja:	Producent oryginalny	Cechy charakterystyczne	Materiał wykonania	Średnica tłoka	Numer katalogowy (OE)
Volvo V40 I (645)	T	1995 - 2003	170 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	TRW	gładki	staliwo / żeliwo	38	TRW: BHN287E
Volvo V40 liftback	T	2013 - ...	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Volvo V50 I	T	2004 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN709E
Volvo V50 I	T	2004 - 2012	180 zł	Dostępny od ręki (ewentualna kaucja 150 zł)	ATE		aluminium	38	TRW: BHN1171E
Volvo V60 I (155,157)	P	2010 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Volvo V60 II (225, 227)	P	2018 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Volvo V70 II 285	P	2001 - 2007	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		aluminium / staliwo	60	Bosch: 0986134260
Volvo V70 III (135)	P	2007 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Volvo XC70 II (136)	P	2007 - ...	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	ATE	dwa rodzaje	staliwo / żeliwo	60	TRW: BHS1293E, BOSCH: 0986134047
Volvo XC90 I 275	P	2002 - 2014	250 zł	Trzeba dostarczyć swój zacisk do regeneracji	Bosch		aluminium / staliwo	60	Bosch: 0986134260



[www.hamulcenaprawa.pl](http://www.hamulcenaprawa.pl)